

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  
«Детский сад № 18 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по  
физическому направлению развития детей»

660079, г. Красноярск, ул. Александра Матросова, дом 30«у». Тел. 2-04-08-84  
ОКПО53638168, ОГРН1022402301460, ИНН/ КПП 2464032630/246401001  
р/с 40701810000003000432

## ОТЧЕТ

**о выполнении Предписания № 1003/1/1/1-32 от 28.09.2018г. об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара**

№ предписания	Вид нарушения	Отметка о выполнении	Срок устранения
1003/1/1	Высота эвакуационной двери на лестницу 3 типа из группового помещения «Курочка ряба на втором этаже третьего корпуса МБДОУ № 18 по адресу: г. Красноярск, Матросова, 30У составляет менее 1,9 м (по факту 1,82м)	Подан пакет документов в МКУ «ЦОБФУОО» и Главное управление администрации г. Красноярска для внесения в реестр дополнительных потребностей и выделения средств на устранение нарушений по предписанию Госпожнадзора	При поступлении финансирования
1003/1/2, 1003/1/3, 1003/1/4,	При эксплуатации эвакуационных путей и выходов не обеспечивается соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности, а именно, в ограждении лестницы 3 типа, ведущей из группового помещения «Курочка ряба» на втором этаже 3 корпуса МБДОУ № 18 по адресу г. Красноярск, Матросова 30У, ширина пролетов между элементами вертикальных элементов ограждений от 0,33 до 0,5 м (согласно проекта № 36 1955 года «Детские ясли на 66 мест на территории КХМЗ» ширина пролетов составляет 20см, 21,5см,22см. Допускаются горизонтальные членения (проект № 36 от 1955 года «Детские ясли на 66 мест на территории КХМЗ») Ширина ступени лестницы	Подан пакет документов в МКУ «ЦОБФУОО» и Главное управление администрации г. Красноярска для внесения в реестр дополнительных потребностей и выделения средств на устранение нарушений по предписанию Госпожнадзора	При поступлении финансирования

	Составляет 0,16м (согласно проекта № 36 от 1955 года «Детские ясли на 66 мест на территории КХМЗ»).		
1003/1/5	В МБДОУ № 18 по адресу: г. Красноярск, Матросова, 30У, нарушено конструктивное исполнение наружного эвакуационного пути, ведущего из группового помещения «Теремок» на первом этаже третьего корпуса, при этом не обеспечивающего безопасную эвакуацию людей при пожаре, а именно, отсутствует ограждение крыльца при подъеме на три и более ступеньки	Подан пакет документов в МКУ «ЦОБФУОО» и Главное управление администрации г. Красноярска для внесения в реестр дополнительных потребностей и выделения средств на устранение нарушений по предписанию Госпожнадзора	При поступлении финансирования
1003/1/6, 1003/1/7, 1003/1/8, 1003/1/9	При эксплуатации эвакуационных путей и выходов не обеспечивается соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности, а именно, в ограждении лестницы 3 типа, ведущей из группового помещения «Зайчата» на втором этаже 3 корпуса МБДОУ № 18 по адресу г. Красноярск, Матросова 30У, ширина пролетов между элементами вертикальных элементов ограждений от 0,66 до 1,03м (согласно проекта № 36 от 1955 года «Детские ясли на 66 мест на территории КХМЗ») ширина пролетов составляет 20см, 21,5см, 22см); Допускаются горизонтальные членения (проект № 36 от 1955 года «Детские ясли на 66 мест на территории КХМЗ»). Ширина ступени лестницы Составляет 0,15-0,16м (согласно проекта № 36 от 1955 года «Детские ясли на 66 мест на территории КХМЗ» составляет 0,2м). Высота первой ступени лестницы 3 типа, ведущей из группового помещения «Зайчата» составляет 0,38м (согласно проекта № 36 от 1955 года «Детские ясли на 66 мест на территории КХМЗ» составляет 0,3м).	Подан пакет документов в МКУ «ЦОБФУОО» и Главное управление администрации г. Красноярска для внесения в реестр дополнительных потребностей и выделения средств на устранение нарушений по предписанию Госпожнадзора	При поступлении финансирования

1003/1/10	Высота проема на путях эвакуации (проем, ведущий с холла центрального эвакуационного выхода 1-го этажа здания второго корпуса МБДОУ № 18 по адресу: г. Красноярск, Матросова, 30У, в общий коридор, менее 2 метров (по факту 1,97-1,90м, установлена арка)	Подан пакет документов в МКУ «ЦОБФУОО» и Главное управление администрации г. Красноярск для внесения в реестр дополнительных потребностей и выделения средств на устранение нарушений по предписанию Госпожнадзора	При поступлении финансирования
1003/1/11	Ширина горизонтальных участков путей эвакуации (проем, ведущий с холла центрального эвакуационного выхода 1-го этажа здания второго корпуса МБДОУ № 18 по адресу: г. Красноярск, Матросова, 30У, в общий коридор менее 1,0м 9по факту 0,87м, установлена арка)	Подан пакет документов в МКУ «ЦОБФУОО» и Главное управление администрации г. Красноярск для внесения в реестр дополнительных потребностей и выделения средств на устранение нарушений по предписанию Госпожнадзора	При поступлении финансирования
1003/1/12	В лестничной клетке отсутствует дверь с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах, отделяющая лестничную клетку от общего коридора 1-го этажа второго корпуса МБДОУ № 18 по адресу г. Красноярск, Матросова, 30У (установлена арка)	Подан пакет документов в МКУ «ЦОБФУОО» и Главное управление администрации г. Красноярск для внесения в реестр дополнительных потребностей и выделения средств на устранение нарушений по предписанию Госпожнадзора	При поступлении финансирования
1003/1/13	В лестничной клетке отсутствует дверь с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах, отделяющая лестничную клетку от общего коридора 2-го этажа второго корпуса МБДОУ № 18 по адресу: г. Красноярск, Матросова, 30У (установлена арка)	Подан пакет документов в МКУ «ЦОБФУОО» и Главное управление администрации г. Красноярск для внесения в реестр дополнительных потребностей и выделения средств на устранение нарушений по предписанию Госпожнадзора	При поступлении финансирования
1003/1/14	В ограждении лестницы 3 типа, ведущей из музыкального зала на втором этаже второго корпуса МБДОУ № 18 по адресу: г. Красноярск, Матросова	Подан пакет документов в МКУ «ЦОБФУОО» и	При поступлении финансирования

	, 30У, ширина пролетов между элементами вертикальных элементов ограждений более 0,1м (по факту от 0,74 до 0,95м)	Главное управление администрации г. Красноярска для внесения в реестр дополнительных потребностей и выделения средств на устранение нарушений по предписанию Госпожнадзора	
1003/1/15	В ограждении лестницы 3 типа, ведущей из музыкального зала на втором этаже второго корпуса МБДОУ № 18 по адресу: г. Красноярск, Матросова, 30У, допускаются горизонтальные членения	Подан пакет документов в МКУ «ЦОБФУОО» и Главное управление администрации г. Красноярска для внесения в реестр дополнительных потребностей и выделения средств на устранение нарушений по предписанию Госпожнадзора	При поступлении финансирования
1003/1/16	Ширина ступени лестницы 3 типа, ведущей из музыкального зала на втором этаже второго корпуса МБДОУ № 18 по адресу: г. Красноярск, Матросова, 30У, составляет более 0,2м (по факту 0,23м)	Подан пакет документов в МКУ «ЦОБФУОО» и Главное управление администрации г. Красноярска для внесения в реестр дополнительных потребностей и выделения средств на устранение нарушений по предписанию Госпожнадзора	При поступлении финансирования
1003/17	Руководителем организации не обеспечено проведение эксплуатационных испытаний ограждений на крыше здания второго корпуса МБДОУ № 18 по адресу: г. Красноярск, Матросова, 30У, составлением соответствующего протокола испытаний	Проведены эксплуатационные испытания ограждений на крыше здания второго корпуса МБДОУ № 18 по адресу: г. Красноярск, Матросова, 30У, протокол № 571 от 28.06.2019	28.06.2019
1003/1/18, 01003/1/19	При эксплуатации эвакуационных путей и выходов не обеспечивается соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности, а именно, в ограждении лестницы 3 типа, ведущей из спальных помещений группы «Красная шапочка», «Незнайка» на втором этаже первого	Подан пакет документов в МКУ «ЦОБФУОО» и Главное управление администрации г. Красноярска для внесения в реестр дополнительных потребностей и выделения средств на устранение нарушений по предписанию Госпожнадзора	При поступлении финансирования

	<p>корпуса МБДОУ № 18 по адресу г. Красноярск, Матросова 30У, ширина пролетов между элементами вертикальных элементов ограждений от 0,17 до 0,76 м (согласно проекта № 36 от 1955 года «Детские ясли на 100 мест на территории КХМЗ» ширина пролетов составляет 0,1м).</p> <p>Допускаются горизонтальные членения (согласно проекта № 36 от 1955 года «Детские ясли на 100 мест на территории КХМЗ»).</p>		
1003/1/20	<p>Высота ограждения лестницы 3 типа, ведущей из спальных помещений группы «Красная шапочка» и «Незнайка» на втором этаже первого корпуса МБДОУ № 18 по адресу г. Красноярск, Матросова 30У, от середины проступи до верха поручня составляет 0,74м (проект № 36 от 1955 года «Детские ясли на 100 мест на территории КХМЗ»)</p>	<p>Подан пакет документов в МКУ «ЦОБФУОО» и Главное управление администрации г. Красноярск для внесения в реестр дополнительных потребностей и выделения средств на устранение нарушений по предписанию Госпожнадзора</p>	<p>При поступлении финансирования</p>
1003/1/21	<p>При эксплуатации эвакуационных путей и выходов не обеспечивается соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности, а именно, высота последней ступени лестницы, ведущей из спальных помещений группы «Красная шапочка» и «Незнайка» на втором этаже первого корпуса МБДОУ № 18 по адресу г. Красноярск, Матросова 30У, составляет 0,47м (отсутствует ступень) (согласно проекта № 36 от 1955 года «Детские ясли на 100 мест на территории КХМЗ» высота ступени составляет 0,3м).</p>	<p>Подан пакет документов в МКУ «ЦОБФУОО» и Главное управление администрации г. Красноярск для внесения в реестр дополнительных потребностей и выделения средств на устранение нарушений по предписанию Госпожнадзора</p>	<p>При поступлении финансирования</p>
1003/1/22	<p>Лестница 3 типа, ведущая из спальных помещений группы «Красная шапочка» и «Незнайка» на втором этаже первого корпуса МБДОУ № 18 по адресу г. Красноярск, Матросова 30У, не по всей длине лестницы имеет ограждения (проект № 36 от 1955 года</p>	<p>Подан пакет документов в МКУ «ЦОБФУОО» и Главное управление администрации г. Красноярск для внесения в реестр дополнительных потребностей и выделения средств на</p>	<p>При поступлении финансирования</p>

	«Детские ясли на 100 мест на территории КХМЗ»)	устранение нарушений по предписанию Госпожнадзора	
1003/1/23	При эксплуатации эвакуационных путей и выходов не обеспечивается соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности, а именно, в ограждении лестницы 3 типа, ведущей из игрового помещения группы «Красная шапочка» и «Незнайка» на втором этаже первого корпуса МБДОУ № 18 по адресу г. Красноярск, Матросова 30У, ширина пролетов между элементами вертикальных элементов ограждений от 0,13 до 1,0м (согласно проекта № 36 от 1955 года «Детские ясли на 100 мест на территории КХМЗ» высота ступени составляет 0,1м).	Подан пакет документов в МКУ «ЦОБФУОО» и Главное управление администрации г. Красноярска для внесения в реестр дополнительных потребностей и выделения средств на устранение нарушений по предписанию Госпожнадзора	При поступлении финансирования
1003/1/24	При эксплуатации эвакуационных путей и выходов не обеспечивается соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности, а именно, в ограждении лестницы 3 типа, ведущей из игрового помещения группы «Красная шапочка» на втором этаже первого корпуса МБДОУ № 18 по адресу: г. Красноярск, Матросова 30У, допускаются горизонтальные членения (согласно проекта № 36 от 1955 года «Детские ясли на 100 мест на территории КХМЗ»)	Подан пакет документов в МКУ «ЦОБФУОО» и Главное управление администрации г. Красноярска для внесения в реестр дополнительных потребностей и выделения средств на устранение нарушений по предписанию Госпожнадзора	При поступлении финансирования
1003/1/25	При эксплуатации эвакуационных путей и выходов не обеспечивается соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности, а именно, ширина горизонтальных участков путей эвакуации (проем, соединяющий здание первого и второго корпусов МБДОУ № 18 по адресу: г. Красноярск, Матросова 30У, менее 1,0м (по факту 0,88м, установлена арка)	Подан пакет документов в МКУ «ЦОБФУОО» и Главное управление администрации г. Красноярска для внесения в реестр дополнительных потребностей и выделения средств на устранение нарушений по предписанию Госпожнадзора	При поступлении финансирования

1003/1/26	При эксплуатации эвакуационных путей и выходов не обеспечивается соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности, а именно, ширина двери из спального помещения группы «Незнайка» в спальное помещение группы «Красная шапочка», ведущей к эвакуационному выходу на лестницу 3 типа со 2-го этажа первого корпуса МБДОУ № 18 по адресу: г. Красноярск, Матросова 30У, составляет менее 0,8м (по факту 0,62м)	Подан пакет документов в МКУ «ЦОБФУОО» и Главное управление администрации г. Красноярск для внесения в реестр дополнительных потребностей и выделения средств на устранение нарушений по предписанию Госпожнадзора	При поступлении финансирования
1003/1/27	При эксплуатации эвакуационных путей и выходов не обеспечивается соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности, а именно, допускается загромождение путей эвакуации (установлены унитазы), путь эвакуации из игрового помещения группы «Незнайка» на 1-ом этаже первого корпуса МБДОУ № 18 по адресу: г. Красноярск, Матросова 30У, непосредственно наружу проходит через уборную комнату)	Подан пакет документов в МКУ «ЦОБФУОО» и Главное управление администрации г. Красноярск для внесения в реестр дополнительных потребностей и выделения средств на устранение нарушений по предписанию Госпожнадзора	При поступлении финансирования
1003/1/28	Вторая дверь эвакуационного выхода из игрового помещения группы «Незнайка» на 1-ом этаже первого корпуса МБДОУ № 18 по адресу: г. Красноярск, Матросова 30У, непосредственно наружу открываются по направлению выхода из здания	Подан пакет документов в МКУ «ЦОБФУОО» и Главное управление администрации г. Красноярск для внесения в реестр дополнительных потребностей и выделения средств на устранение нарушений по предписанию Госпожнадзора	При поступлении финансирования
1003/1/29	Ширина дверного проема из игрового помещения группы «Незнайка» на 1-ом этаже первого корпуса МБДОУ № 18 по адресу: г. Красноярск, Матросова 30У, ведущего к эвакуационному выходу, составляет менее 0,8м (по факту 0,72м, установлена арка)	Подан пакет документов в МКУ «ЦОБФУОО» и Главное управление администрации г. Красноярск для внесения в реестр дополнительных потребностей и выделения средств на устранение нарушений по предписанию Госпожнадзора	При поступлении финансирования

1003/1/30	Прибор управления СОУЭ (усилитель «Рокот»), расположенный на первом этаже МБДОУ № 18 по адресу: г. Красноярск, Матросова 30У, при переходе с основного питания на резервное находится в нерабочем состоянии	Приобретен новый (рабочий) прибор управления СОУЭ (усилитель «Рокот») и заменен нерабочий прибор на первом этаже МБДОУ № 18 по адресу: г. Красноярск, Матросова 30У	Сентябрь 2019
1003/1/31	На территории МБДОУ № 18 по адресу: г. Красноярск, Матросова 30У, на расстоянии менее 15м от третьего корпуса расположено временное строение (складское помещение)	Временное строение (складское помещение) убрано от третьего корпуса МБДОУ № 18 по адресу: г. Красноярск, Матросова 30У.	август 2019г.
1003/1/32	Руководитель организации не обеспечил наличие на двери помещения складского назначения (складское сооружение на территории МБДОУ № 18 по адресу: г. Красноярск, Матросова 30У) обозначения категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5,7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	Обеспечено наличие на двери помещения складского назначения (складское сооружение на территории МБДОУ № 18 по адресу: г. Красноярск, Матросова 30У) обозначения категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5,7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	июль 2019

Заведующий МБДОУ № 18



Кривопук Т.А.